

Communauté de Communes Somme Sud-Ouest

PLUi du Sud Ouest Amiénois

AUMONT

Diagnostic foncier n°3/63

1:2 000



Réalisé le : 05/12/2022



Légende

 	Limite de zone
 	Terrain densifiable
 	Terrain densifiable couvert par un périmètre agricole
 	Terrain mobilisable
 	Terrain mobilisable couvert par un périmètre agricole
 	Construction principale manquante réalisée avant le 01/01/2018
 	Construction principale manquante réalisée après le 01/01/2018
 	Renouvellement Urbain
 	Terrain stratégique
 	Terrain non mobilisable
Diagnostic agricole :	
 	Bâtiment agricole (sans habitations)
 	Périmètre de protection autour des ICPE
 	Autre périmètre de protection agricole

